

PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS




PLANTA DE ORDENACION



E: 1 / 500

LEYENDA



NIVEL	PROTECCION	REQUISITOS	REQUISITOS	REQUISITOS
NIVEL 1	PROTECCION MINIMA	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]
NIVEL 2	PROTECCION IMPERMEABLE-ESTRUCTURAL	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]
NIVEL 3	PROTECCION IMPERMEABLE-1	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]
NIVEL 2	PROTECCION IMPERMEABLE	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]
NIVEL 4	PROTECCION IMPERMEABLE-2	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]	Elemento tipológico: [Symbol]

NOTA: Los elementos tipológicos y determinaciones se aplican al conjunto de edificios que se detallan en la aplicación de la normativa Urbanística.



PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENISCOLA 1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº ordenanza: 00098 Nº hojas: 4

SECRETARÍA DE URBANISMO  
 PLAZA BALBOA 1000000 - BALBOA - CUBELLO - 40101 - LEÓN (BURGOS)