



PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION



E: 1 / 500



LEYENDA

1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLADIS

- PROTECCIÓN ANTI RIESGO DE COLAPSO
 - Cubierta ligeros
 - Materialidad:
- ALTA BIEN ESTABLE
 - Materialidad:
- ALTA BIEN DE CONDICIÓN
 - Materialidad:



2- CONDICIONES DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICIÓN Y MEDIDORES

- COMPOSICIÓN
 - Materiales:
 - Eje de albedo:
- ANÁLISIS DE ALICEROS VERTICALES
 - Materialidad:
- HACIOS, POR LA FORMA Y DIMENSIONES
 - Materialidad:
- TRAZADO DE LOS PERIMETROS
 - Materialidad:
- CIERTE VOLADIS
 - Materialidad:
- ORDENACIÓN
 - Materialidad:
- CIERTE ALICEROS
 - Materialidad:



3- CONDICIONES DE LOS PARAMETROS DE COBERTA

- REVESTIDO
 - Materialidad:
- CIERTE CONTRALUCE O ANÁLISIS
 - Materialidad:
- ANÁLISIS DE ANÁLISIS
 - Materialidad:



4- NIVEL CATEGORIZACIÓN Y GRADO DE PROTECCIÓN

	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
PROTECCIÓN REGIONAL	Protección Regional	Protección Regional
PROTECCIÓN SUPLENTE-ESTRUCTURAL	Protección Suplente Estructural	Protección Suplente Estructural
PROTECCIÓN REGIONAL-1	Protección Regional-1	Protección Regional-1
PROTECCIÓN REGIONAL	Protección Regional	Protección Regional
PROTECCIÓN REGIONAL-2	Protección Regional-2	Protección Regional-2

NOTA: Los elementos ligeros y deteriorados se señalarán en el plan de estado que se adjunta a la aprobación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE PENISCOLA 1998

ORDENANZA GRÁFICA
 Nº Manzana: 99095 Nº hoja: 14