


PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION



E : 1 / 5 0 0



E : 1 / 2 5 0
0 5 10 15

LEYENDA

1- ORDENACION DE PARCELA Y DE VOLUMEN

- PROBLEMA EN LA ORDENACION
 Volumen irregular
 Ordenación: A, L, L, L, V
- 2000
 Volumen regular
 Ordenación: A, A
- ALTA MASA DE ORDENACION
 Volumen regular
 Ordenación: A, A



2- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE FACHADA Y MARCHAS

- CORPUS
 Volumen regular
 Ordenación: A, A
- MARCHAS DE ALTA MASA
 Volumen regular
 Ordenación: A, A



3- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA

- PROBLEMA EN LA ORDENACION
 Volumen irregular
 Ordenación: A, A
- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA
 Volumen regular
 Ordenación: A, A
- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA
 Volumen regular
 Ordenación: A, A
- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA
 Volumen regular
 Ordenación: A, A



4- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA

- PROBLEMA EN LA ORDENACION
 Volumen irregular
 Ordenación: A, A
- ORDENACION DE LOS PARRITOS DE CUBIERTA
 Volumen regular
 Ordenación: A, A



5- NIVEL CROMATICO Y GRADO DE PROTECCION

NIVEL	PROTECCION	GRADO DE PROTECCION	GRADO DE PROTECCION
NIVEL 1	PROTECCION GENERAL	Grado de protección: Alto	Grado de protección: Alto
NIVEL 2	PROTECCION ESPECIAL-ORDENACION	Grado de protección: Medio	Grado de protección: Medio
NIVEL 3	PROTECCION GENERAL-1	Grado de protección: Medio	Grado de protección: Medio
NIVEL 4	PROTECCION GENERAL-2	Grado de protección: Medio	Grado de protección: Medio

NOTA: Los elementos irregulares y volumétricos se ordenan de acuerdo a la división de la parcela en bloques.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE PENISCOLA
1998

ORDENANZA GRAFICA
Nº manzana: 99084 Nº hojas: 21