



PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION



E: 1 / 500



E: 1 / 250



LEYENDA

1- CONEXIONES DE PAREDA Y DE VOLADIS

- PIEDRA Y/O MALLA DE CORDONADO
  - Cuadrado negro
  - Identificación:
- ALUMINIO EXTENSIBLE
  - Identificación:
  - Identificación:
  - Identificación:
- ALUMINIO
  - Identificación:
  - Identificación:
- ALUMINIO DE CORDONADO
  - Identificación:
  - Identificación:



2- CONEXIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA Y MUESTRAS

- COMPOSICION
  - Identificación:
  - Materiales:
  - Eje de alineación:
- ALICATADO DE ALICATOS RECTOS
  - Identificación:
- MARCO, POR LA FORMA Y DIMENSIONES
  - Identificación:
- TRAMADO DE LOS MUESTRAS
  - Identificación:
- CUERPO VILADO
  - Identificación:
- OSTIUM
  - Identificación:
- CANTONERA
  - Identificación:
- CRIS ALICATOS
  - Identificación:



3- CONEXIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA

- MUESTRAS
  - Identificación:
- CUERPO CONTIGUO O AVANZADO
  - Identificación:
  - Identificación:
  - Identificación:



4- NIVEL CATEGORIZACION Y GRADO DE PROTECCION

PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION BASICA	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION
PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION

NOTA: Los elementos tipográficos y distribucionales en relación al conjunto de edificios que se detallan en la aplicación de la normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE PENISCOLA

1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 98099

Nº hoja: 25

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE PENISCOLA