


PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E : 1 / 5 0 0




## LEYENDA

### 1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN



### 2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS



### 3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA



### 4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVELES PERMISOS	NIVELES CONDICIONES	NIVELES PROHIBIDOS
NIVEL 1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación Restauración	Reforma parcial Destrucción Realización Otra nueva
NIVEL 2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación Restauración	Reconstrucción Reforma parcial Destrucción Realización Otra nueva
NIVEL 3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación Restauración Reconstrucción	Otra nueva Realización Destrucción interior Destrucción exterior
NIVEL 3	PROTECCION SINGULAR	Conservación Restauración Reconstrucción	Otra nueva Realización Destrucción interior Destrucción exterior
NIVEL 4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación Restauración Reconstrucción	Otra nueva Realización Destrucción interior Destrucción exterior

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE PENÍSCOLA  
1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 99095

Nº hoja: 14

EQUIPO REDACTOR:  
PEPA BALAGUER DECALLAR · BEATRIZ CURELLS ROS · LUIS VIGEN BANZO